

00006 Kijkglas in wrongelbereider

Door het kijkglas het proces kunnen volgen zonder wrongelbereider te hoeven openen.

Oplossing status: Getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: Collectieve bescherming  [1]

Type aanpassing: Technisch

Oplossing voor Risicogroep: Gevaarlijke stoffen


Dit is een oplossing voor het risico:

Opspattende vloeistoffen uit proces.

Toepasbaar voor:

Procescontrole waarbij m.b.v. visuele informatie een indruk van het proces wordt verkregen.

Voorbeelden:



[2]

Randvoorwaarden:

Voldoende licht in de wrongelbereider.

Aanslag/vervuiling van (plexi-) glas beperkt is.

Wet- en regelgeving:

Arbobesluit, artikel 7.3 Geschiktheid arbeidsmiddelen

Arbobesluit, artikel 7.7 Veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van arbeidsmiddelen

Klik [hier](#) [3] voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.

Specificaties:

- Gunstige situering van kijkglas voor operator (niet te ver van de rand).
- Voldoende groot om goede indruk van proces (niveau, werking roerwerk e.d.) te verkrijgen.
- Draagkrachtig (moet bestand zijn tegen erop gaan staan door operator).

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie):

B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Camerabewaking (B)

Bron-URL: <https://zuivel.dearbocatalogus.nl/oplossing/00006-kijkglas-in-wrongelbereider>

Links

[1] <https://zuivel.dearbocatalogus.nl/uitleg-arbeidshygienische-strategie>

[2] https://zuivel.dearbocatalogus.nl/sites/default/files/zuivel/oplossing/automatisch_weegschaal.jpg

[3] <http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498>