

00023 Ondersteuningsschijf

Lade- of schuifconstructie waardoor manchets tussen uitlaat droogkamer en inlaat schudbed eenvoudig te verwisselen is.

Oplossing status: Getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: Bronmaatregelen  [1]

Type aanpassing: Technisch

Oplossing voor Risicogroep: Lichamelijke belasting

Dit is een oplossing voor het risico:

Voorkomen reiken/onveilig werken tijdens wisselen/reinigen manchets.

Toepasbaar voor:

Het aanbrengen van een zwaar en moeilijk hanteerbaar manchets.

Voorbeelden:



[2]

Randvoorwaarden:

Voldoende ruimte rondom installatie.

Wet- en regelgeving:

Arbobesluit, artikel 7.3 Geschiktheid van arbeidsmiddelen

Arbobesluit, artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van machines

Arbobesluit, artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken

Klik [hier](#) [3] voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.

Specificaties:

- Beperking fysieke belasting.
- Reiken over bordes dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie):

B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Aanpassen van constructie van het bordes (B)

Toepassen van tilhulpmiddelen, zoals een takel (I)

Bron-URL: <https://zuivel.dearbocatalogus.nl/oplossing/00023-ondersteuningsschijf>

Links

[1] <https://zuivel.dearbocatalogus.nl/uitleg-arbeidshygienische-strategie>

[2] https://zuivel.dearbocatalogus.nl/sites/default/files/zuivel/oplossing/uitwissel_manchet.jpg

[3] <http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498>